

estado, não tendo sido observado presença de cupins, com poucas telhas deslocadas ou quebradas. A pintura está desgastada, com bolhas na porção onde foi pintada com tinta esmalte. As janelas e portas não apresentam sinais de ferrugem e nem vidros quebrados. O forro descaracteriza o interior e o piso está muito desgastado, principalmente na escadaria.

#### 17. Fatores de Degradação:

Desgaste natural por uso, falta de manutenção periódica e infiltrações causadas pela incidência de chuva e falta de impermeabilização na base e cobertura.

#### 18. Medidas de Conservação:

É necessário que haja sempre manutenção periódica na edificação, além disso limpeza no telhado, impermeabilização da base da alvenaria e da laje do campanário, alteração do tipo de pintura e revisão constante das instalações elétricas e hidráulicas.

#### 19. Intervenções:

Intervenção de Adequação: acréscimo do transepto e sacristia; eliminação de pisos da escadaria.

Intervenção Descaracterizante: implantação de forro, pintura inadequada e construção do salão paroquial.

#### 20. Referências Bibliográficas:

SANTANA, Valdemar. História de Santa Vitória. Acervo da Prefeitura de Santa Vitória. Manuscritos.

SÃO SIMÃO. Disponível em <<http://www.saosimao.go.gov.br>> Acesso em 26 mar. 2009, 15:10.

MINAS GERAIS. Mapa. Disponível em <[http://200.198.22.36/html/mapa\\_rodoviario/novo\\_mapa/cmmz/call/11.html](http://200.198.22.36/html/mapa_rodoviario/novo_mapa/cmmz/call/11.html)> Acesso em 26 mar. 2009, 14:00.

Entrevista com o Sr. José Severino Filho, concedida a Liliane Faria Corrêa Pinto, em fevereiro de 2009, em Santa Vitória.

Entrevista com o Sr. Geraldo Vitoriano de Oliveira, concedida a Liliane Faria Corrêa Pinto, em fevereiro de 2009, em Santa Vitória.

Entrevista com o Sr. Pedro Paulo de Oliveira, concedida a Liliane Faria Corrêa Pinto, em fevereiro de 2009, em Santa Vitória.

Entrevista com o Sr. Olderige Rodrigues da Silva, concedida a Liliane Faria Corrêa Pinto, em fevereiro de 2009, em Santa Vitória.

LIMA, Cecília Modesto e Maria Paula Albernaz. Dicionário Ilustrado de Arquitetura.

#### 21. Informações Complementares:

Não há informações complementares.

#### 22. Ficha Técnica:

**Levantamento:** Gisele Vasconcelos

**Data:** 12/04/2009

**Elaboração:** Tarsila Passos

**Data:** 05/04/2009

**Revisão:** Gisele Vasconcelos

**Data:** 08/04/2009

Maria do Carmo