

branca. O engradamento é de madeira e a cobertura com telha cerâmica. A casa não possui forro. A residência possui alpendre, sala de estar, três quartos, cozinha, banheiro, despensa e área de serviço com fogão à lenha.

PROTEÇÃO LEGAL EXISTENTE: Nenhuma

PROTEÇÃO LEGAL PROPOSTA: Inventário para registro documental

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom

ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

Nota-se nas paredes, externamente, manchas causadas por umidade e a pintura esta em mal conservada.

FATORES DE DEGRADAÇÃO: Apresenta manchas nas paredes externas em decorrência das intempéries e do desgaste natural dos materiais.

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO: manutenção periódica (limpeza) da edificação e das telhas.

INTERVENÇÕES: Em 2000 as esquadrias de madeira foram substituídas por esquadrias de ferro.

REFERÊNCIAS: Entrevista concedida a Raquel Córdova Christófaru pela Sra. Rosimeire Aparecida Oliveira, cuidadora da residência.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: sem informação

FICHA TÉCNICA :

Levantamento (Jan/2011): Raquel Córdova Christófaru (Arquiteta e Urbanista)

Elaboração (Jan/2011): Raquel Córdova Christófaru (Arquiteta e Urbanista)

Revisão (Jan/2011): Equipe da Paginar Editoração Ltda. - Gisele Pinto de Vasconcelos Costa (Arquiteta e Urbanista)