

edificação possui um pavimento e partido retangular dividido em dois blocos. O primeiro bloco frontal possui cobertura com quatro águas e cumeeira paralela a frente e o outro bloco na fachada posterior com cobertura com três águas e cumeeira perpendicular ao bloco frontal. A fachada frontal possui alpendre com três vãos de peitoril com verga reta e cobertura em três águas com altura menor que o telhado principal. A maioria das esquadrias e vedações é de madeira. As portas com uma folha e as janelas com duas folhas ambas de abrir e pintadas na cor azul. As janelas da cozinha, banheiro e depósito têm janela de ferro com fechamento de vidro. A residência é pintada na cor branca e o embasamento, externo, é pintado na cor azul. O engradamento é de madeira e a cobertura com telha plana. Os quartos e salas possuem forro de madeira e a área de serviço possui cobertura com telha amianto, instalada em 1983. A residência possui alpendre, sala de estar, sala íntima, sala de jantar, cinco quartos, cozinha, banheiro, despensa, área de serviço e jardim frontal.

PROTEÇÃO LEGAL EXISTENTE: Nenhuma

PROTEÇÃO LEGAL PROPOSTA: Inventário para registro documental

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom

ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

A edificação, construída em 1936, está em bom estado de conservação. Nota-se nas paredes, externamente, manchas causadas por umidade e a pintura esta em mal conservada. As telhas apresentam fungos.

FATORES DE DEGRADAÇÃO: Apresenta manchas nas paredes externas em decorrência das intempéries e do desgaste natural dos materiais.

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO: manutenção periódica (limpeza) da edificação e das telhas.

INTERVENÇÕES: Em 1983, aproximadamente, foi instalada a cobertura de telha amianto para cobrir a área de serviço, na fachada posterior. Em 1990 o assoalho dos quartos foi substituído por cimentado liso na cor vermelha, o