

cômodo de despensa, próximo à cozinha, foi dividido ao meio para a construção do banheiro e as esquadrias da cozinha foram substituídas por esquadria metálica. Em 2007 foi instalado forro de madeira na área de quartos e sala.

**REFERÊNCIAS:** Entrevista concedida a Raquel Córdova Christófaró pelo Sr. Alcides Pereira de Almeida, proprietário.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** sem informação

**FICHA TÉCNICA :**

Levantamento (Jan/2011): Raquel Córdova Christófaró (Arquiteta e Urbanista)

Elaboração (Jan/2011): Raquel Córdova Christófaró (Arquiteta e Urbanista)

Revisão (Jan/2011): Equipe da Paginar Editoração Ltda. - Gisele Pinto de Vasconcelos Costa (Arquiteta e Urbanista).