



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

1/4

- 1. Município:** Santa Vitória-MG
- 2. Distrito:** Sede
- 3. Designação:** Praça Antônio de Queiroz Ferreira
- 4. Endereço:** Av. Reinaldo Franco de Moraes e Av. Brasil, Centro
- 5. Propriedade:** Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG
- 6. Responsável:** Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG
- 7. Situação de ocupação:** Pública

- 8. Análise do entorno:** As vias do entorno são largas, com bom estado de malha asfáltica e boa sinalização horizontal e vertical. As calçadas são revestidas de blocos de cimento retangulares estão em bom estado de conservação. O agenciamento é homogêneo e uniforme. O entorno possui gabarito predominante de um pavimento, com presença de algumas edificações de dois pavimentos. Em análise ao uso e ocupação do solo, o entorno é residencial seguido pelo uso comercial.

- 9. Documentação fotográfica:**



Praça Antônio de Queiroz Ferreira, 23 de Novembro de 2017.

Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

2/4



Pergolado da Praça, 23 de Novembro de 2017.
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



Jardins da Praça, 23 de Novembro de 2017.
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

3/4

10. Histórico: A Praça Antônio de Queiroz Ferreira homenageia um produtor rural muito querido de família tradicional do município. A praça foi criada pela lei nº 1.144/93, de 09 de setembro de 1993, no mandato do prefeito Dr. Antônio Celso A. Domingues. Ela sediou o evento de escolha do hino da cidade de Santa Vitória. Popularmente é conhecida como “Praça Redonda”.

11. Uso Atual: Público

12. Descrição: A Praça tem formato circular, com pilares e pérgolas, bancos retangulares em toda sua extensão. Possui a função de rotatória na confluência das ruas Reinaldo Franco de Moraes e Brasil. É marcada por diferentes níveis que variam entorno de 70 cm. Entre os mesmos há canteiros de paisagismo árido, com grama esmeralda, palmeiras imperiais e trepadeiras lágrima-de-cristo. A Praça é servida de toda infraestrutura urbana adequada.

13. Proteção legal existente: Nenhuma

14. Proteção legal proposta: Inventário

15. Estado de Conservação: ()Excelente (x)Bom ()Regular ()Péssimo

16. Análise do estado de conservação: O equipamento urbano apresenta bom estado de conservação. A pavimentação tem boas condições de uso. Os pergolados, canteiros e jardins encontram-se bem cuidados e limpos. A vegetação está saudável. O piso possui algumas fissuras.

17. Fatores de degradação: Ação do tempo e intempéries

18. Medidas de conservação: É necessário efetuar a constante manutenção da Praça a fim de garantir a boa conservação já observada.

19. Intervenções: Foram adicionadas faixas de granito Branco Itaúnas e Preto São Gabriel.

20. Referências bibliográficas: Acervo Biblioteca Municipal de Santa Vitória-MG.

21. Motivação do Inventário: O bem em questão é um marco urbano para os moradores da cidade, de suma importância, visto que é parte da história e do cotidiano dos usuários.



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

4/4

22. Ficha técnica:

Levantamento: Ariely Souza Ferreira, Arquiteta e Urbanista, CAU: A133619-3, nov.2017.

Elaboração: Thays Pereira Silva, Arquiteta e Urbanista, CAU: A128727-3, nov. 2017.

Revisão: Claudio Scarparo, Historiador, nov. 2017.



**INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO
ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG